

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧

No.	学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	学校からの希望・対策内容	事業主体	対策内容・時期
1	湊城西小	【今回は点検なし】 ・北羽新報社前の十字路 ～湊城西小正門前の十字路 (能代市西通町)	・この十字路から本校正門までは道幅が狭くなっているが、通学路でもあり路側帯のカラー化が行われ通行車両も低速で通過している。歩行者が2列3列に広がっている場面が時折見られ、自動車とすれ違う際に危険である。また、北羽新報社前の十字路付近で、赤信号で停車している車から、児童・生徒が乗り降りしている場面が見られた。	・対策を希望するものではなく、情報提供としたい。 ・今後の状態を見ながら、家庭への注意喚起とともに、児童への安全指導を継続していく。		
2	湊城南小	・能代市若松町 (風の松原通り)	・学校北側の五叉路は通学において危険が伴う場所である。現状を確認し、更なる安全対策ができないか検討したい。	・横断歩道の塗り替えやガードレールの設置、車への注意喚起札設置など。	道路河川課 能代警察署	・道路河川課: 令和6年度実施予定 ・能代警察署: 令和5年9月までに完了予定
3	第五小	・第五小と鶴木畳店の間の坂道 (能代市鍼灸字中嶋古屋布)	・放課後児童クラブに向かう道だが、高所の崖が崩れてきている。また、ガードレールにも隙間があるため児童が入り込む危険がある。	・ガードレールの設置等の対策をお願いしたい。崖の補修もお願いしたい。	道路河川課	・法面は修復済み ・脱着式のラバーポール設置予定
	第五小	・遮断機の無い踏切 (能代市鍼灸下悪戸32)	・幅広い線路で遮断機がなく危険。	・遮断機の設置をお願いしたい。		
4	向能代小	・5分道(落合団地から緑ヶ丘へ抜ける道)の木の杭とロープ	・かなり老朽化しており、児童が登下校時にいたずらして倒さないか心配である。	・新しいものを設置してほしい。	能代市教育委員会	・生涯学習スポーツ振興課: 看板設置 ・学校でPTAと協力しながら杭・ロープ撤去
5		・スワン荘から5分道横断歩道までの通学路 (能代市落合下大野)	・しばらく横断歩道がないため、車通りが多い道を数百メートル左側通行で登校しなければならない。他のルートもあるが、さらに遠回りになってしまう。	・スワン荘辺りに信号と横断歩道を設置し、児童が道路を渡ることができるようにしてほしい。	能代警察署 道路河川課	・能代警察署: 横断歩道設置で安全対策が十分とは言えない。今回は見送ることに。 ・道路河川課: 白線を引き直す予定
6	浅内小	・ドリームホープなかよし(元民宿さかえ)から浅内郵便局までの間 (浅内字横道2-1 ～浅内浅内18)	・交通量が多く、大型車が通行したり、スピードを出す車が多かったりする。 ・歩道が狭く、歩行者のすぐ側を車が通行している。 ・冬は歩道が除雪されていないため、児童が安全に登校できないことがある。	・昨年度オレンジ色のソフトコーンを設置していただいたので、今年度は、ドライバーの徐行意識を高める路面標示等をぜひお願いしたい。 ・冬期、歩道の除雪をしていただきたい。	道路河川課	・歩道橋付近までドットラインを引く予定
7	ニツ井小	・能代市ニツ井町仁鮎中台 県道203号線沿い中台バス停	・カーブで見通しが悪い道路であるが、児童はスクールバス乗車のために道路を横断する必要がある。	・横断歩道の設置	能代警察署	・見送り(長期的な視点から必要性がないため)
8	ニツ井小 ニツ井中	・畠山書店前の交差点 (能代市ニツ井町太田面24-2)	・横断歩道が消えかかっているため、スピードを出して走行する車がいて危険。 ・車道と路側帯の境界となる白線が消えかかっているため、曲がり角の内側ぎりぎりを走行する車が多く、歩行者を巻き込む危険性がある。	・横断歩道、白線の引き直し	能代警察署 山本地域振興局	・能代警察署: 横断歩道の引き直しを9月までに行う予定 ・山本地域振興局: 外側線は6月23日に引き直しを行った。

No.	学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	学校からの希望・対策内容	事業主体	対策内容・時期
9	能代第一中	・陸上競技場から湊城西小へ向かう途中にある変則交差点 (末広町2-45安井様方付近)	・死角があり、信号もないため、危険。	・注意を促すような表示等をお願いしたい。	道路河川課 能代警察署	道路河川課:今年中に白線引き直し予定
10	能代第二中	・「ハカマタ」近くの丁字路 (能代市出戸本町12-42)	・大通りに出る方向への「止まれ」の標識に対応する停止線が消えかかっており、車が歩道に飛び出す危険性がある。	・停止線の引き直し	能代警察署	・優先度が低いので今回は見送り
11		・「ハカマタ」近くの横断歩道 (能代市出戸本町12-42)	・信号機のない横断歩道の白線が消えかかっている。	・横断歩道の引き直し	能代警察署	・優先度が低いので今回は見送り
12	能代東中	・学校前の道路 (学校入り口付近) ※昨年もお願ひし、対応していただいた場所	・雨天時、学校へ曲がる道路の内側に水たまりができる。自転車で登校する生徒は歩道を走行してくるが、穴や水たまりを避けるようにふくらんで通行するため、生徒を送ってきた車の前にふくらむような進路となり、接触や衝突の危険がある。 ・保護者には注意喚起しているものの、インコースに入ってくる車が多い。そのため道路の傷みが早いようである。	・県道4号線の左折巻き込み防止のため区画線を校門側まで7~8m長くしてほしい。	道路河川課 山本地域振興局	・道路河川課:今年補修
13		・国道7号から東中近くにある扇田 神明社丁字路交差点までの道路	・道路の数カ所に穴があり、その穴を避けるために車が急に左右に動く走行をするため、接触や驚いて転倒する危険がある。	・道路補修	道路河川課	・道路河川課:補修済み
14	東雲中	・向能代 線路上の橋	・ガードレールが錆で穴だらけになっている。冬に道路に雪が積もるとガードレールが低くなり危ない。	・ガードレールの再点検と必要があればガードレールの交換	山本地域振興局	・仮設ガードレール設置。JRと協議が必要。 ガードレール交換に向けて動く。
15	能代南中	・能代南中前の道路	・河戸川・寿域長根方面から登校する生徒が多く通行する区間。朝・夕とも往来する車の量が多く、中にはスピードを出して走行する車もいるため危険だと感じる。	・信号機付近に、スピードを抑えて走行するよう注意喚起する看板や路面標示等を接地してほしい。	交通安全協会 道路河川課	・管理上、看板設置は難しい。交通安全協会でのぼり提供をする。
16		・能代南中前	・転落防止柵が壊れていて危険。	・転落防止柵の修繕	道路河川課	・補修予定
17		・能代市南地域センター前 押しボタン式信号機地点 (能代市河戸川南後田134-1付近)	・信号待機場所に段差があり、自転車に乗ったままボタンを押した生徒が転倒したことがあった。	・信号待機場所の路面修復	道路河川課	・碎石補充予定