令和１年度　定期点検結果

道路橋名	ﾌﾘｶﾞﾅ	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	全幅員（m）	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
外割田2号橋	ﾄﾜﾘﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	長崎外割田線	1972	43.3	4.3	R1	Ⅱ	・床版鉄筋露出	
常盤橋	ﾄｷﾜﾊﾞｼ	本郷3号線	1968	4.2	8.0	R1	Ⅱ	・床版鉄筋露出	
戸川橋	ﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ	藤山塞ノ神線	1966	5.5	7.2	R1	Ⅱ	・橋台ひびわれ	
中母体橋	ﾅｶﾓﾀｲﾊﾞｼ	桧山母体線	1972	18.4	6.3	R1	Ⅱ	・鋼部材の腐食	
栗山橋	ｸﾘﾔﾏﾊﾞｼ	栗山鳥形線	1994	36.7	5.2	R1	Ⅲ	・横桁鉄筋露出	
魔面橋	ﾏｵﾓﾃﾊﾞｼ	天内魔面線	1972	48.2	4.8	R1	Ⅱ	・鋼部材腐食	
久喜沢2号橋	ｸｷｻﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ	久喜沢1号線	1978	16.5	6.8	R1	Ⅱ	・橋台ひびわれ	
河原町橋	ｶﾜﾗﾏﾁﾊﾞｼ	桧山母体線	1973	15.2	6.8	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
下扇田橋	ｼﾓｵｳｷﾞﾀﾞﾊﾞｼ	扇田1号線	1981	38.6	3.2	R1	Ⅲ	・鋼部材の腐食	
檜山橋	ﾋﾔﾏﾊﾞｼ	羽州街道桧山線	1966	20.0	7.7	R1	Ⅲ	・鋼部材の腐食	
館下橋	ﾀﾃｼﾀﾊﾞｼ	大柄線	1991	24.9	8.2	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
竹生第2橋	ﾀｺｳﾀﾞｲ2ｷｮｳ	竹生鳥形線	1991	35.9	6.2	R1	Ⅱ	・主桁鉄筋露出	
大内田橋	ｵｵｳﾁﾀﾞﾊﾞｼ	赤沼1号線	1997	19.0	11.0	R1	Ⅱ	・橋台ひびわれ	
上扇田橋	ｶﾐｵｳｷﾞﾀﾞﾊﾞｼ	樋口四ツ屋線	1999	36.8	9.0	R1	Ⅱ	・主桁鉄筋露出	
四ツ屋橋	ﾖﾂﾔﾊﾞｼ	樋口四ツ屋線	2002	373.8	8.2	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
上母体橋	ｶﾐﾓﾀｲﾊﾞｼ	上母体線	1995	20.5	6.2	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
鳥形橋	ﾄﾘｶﾞﾀﾊﾞｼ	鳥形小土線	1997	35.8	5.2	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
比八田橋	ﾋﾊﾀﾊﾞｼ	比八田線	2002	37.4	5.2	R1	Ⅱ	・主桁鉄筋露出	
中川原1号橋	ﾅｶｶﾞﾜﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ	明治町中川原1号線	2003	24.5	6.2	R1	Ⅰ		
中川原3号橋	ﾅｶｶﾞﾜﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ	明治町中川原2号線	2010	18.7	9.4	R1	Ⅰ		
中川原橋	ﾅｶｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ	畠町中川原線	2011	37.0	12.3	R1	Ⅱ	・鋼部材の腐食	
鰄渕第2橋	ｶｲﾗｹﾞﾌﾁﾀﾞｲ2ｷｮｳ	鰄渕扇田線	1952	3.0	8.1	R1	Ⅱ	・ｺﾝｸﾘｰﾄひびわれ	
新田第1橋	ｼﾝﾃﾞﾝﾀﾞｲ1ｷｮｳ	鰄渕下中沢線	1972	3.0	8.0	R1	Ⅱ	・ｺﾝｸﾘｰﾄ剥離	
仁井田第3橋	ﾆｲﾀﾞﾀﾞｲ3ｷｮｳ	仁井田下中沢線	1999	15.0	2.9	R1	Ⅰ		
天内富田第1橋	ｱﾏﾅｲﾄﾐﾀﾀﾞｲ1ｷｮｳ	天内富田線	1981	3.0	5.8	R1	Ⅱ	・ｺﾝｸﾘｰﾄひびわれ	
浅内堤下第2橋	ｱｻﾅｲﾂﾂﾐｼﾀﾀﾞｲ2ｷｮｳ	浅内堤下1号線	1984	3.0	3.3	R1	Ⅰ		
浅内堤下第1橋	ｱｻﾅｲﾂﾂﾐｼﾀﾀﾞｲ1ｷｮｳ	中浅内線	1984	3.0	6.3	R1	Ⅰ		
四日市橋	ﾖｯｶｲﾁﾊﾞｼ	四日市轟線	1984	2.0	4.7	R1	Ⅱ	・ｺﾝｸﾘｰﾄひびわれ	

令和１年度　定期点検結果

道路橋名	ﾌﾘｶﾞﾅ	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	全幅員（m）	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
傾后橋	ｷﾐﾏﾁﾊﾞｼ	きみまち坂線	1962	6.5	2.0	R1	Ⅱ	・床版腐朽	
小繋2号橋	ｺﾂﾅｷﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ	小繋線	1965	10.7	7.1	R1	Ⅲ	・主桁ひびわれ	
荷上場1号橋	ﾆｱｹﾞﾊﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ	荷上場線	1950	10.0	6.6	R1	Ⅱ	・主桁ひびわれ	
高岩橋	ﾀｶｲﾜﾊﾞｼ	荷上場藤里線	1970	170.1	5.8	R1	Ⅱ	・鋼部材の腐食	
駒形3号橋	ｺﾏｶﾞﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ	駒形線	1968	7.4	6.6	R1	Ⅱ	・主桁ひびわれ	
前田橋	ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ	小繋前田線	1965	5.2	3.0	R1	Ⅱ	・橋台ひびわれ	
薄井橋	ｳｽｲﾊﾞｼ	ニツ井停車場線	1950	6.5	6.3	R1	Ⅲ	・主桁剥離、鉄筋露出	
切石下橋	ｷﾘｲｼｼﾀﾊﾞｼ	切石山根線	1967	4.9	5.9	R1	Ⅰ		
三千苅橋	ｻﾝｾﾞﾝｶﾞﾘﾊﾞｼ	ニツ井竹原線	1979	5.4	7.1	R1	Ⅱ	・橋台ひびわれ	
七折2号橋	ﾅﾅｵﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ	仁鮒切石線	1967	5.0	3.3	R1	Ⅱ	・橋台裏込め流出	
富根羽立橋	ﾄﾐﾈﾊﾀﾞﾁﾊﾞｼ	富根本線	1950	5.7	6.1	R1	Ⅱ	・ｺﾝｸﾘｰﾄひびわれ	
坊中橋	ﾎﾞｳﾁｭｳﾊﾞｼ	仁鮒麻生線	1980	24.5	8.2	R1	Ⅱ	・鋼部材の腐食	
七折橋	ﾅﾅｵﾘﾊﾞｼ	仁鮒切石線	1982	82.1	4.2	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
外面橋	ｿﾄｵﾓﾃﾊﾞｼ	外面線	1979	7.0	5.0	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
外面2号橋	ｿﾄｵﾓﾃ2ｺﾞｳｷｮｳ	外面線	1982	7.0	5.0	R1	Ⅱ	・床版漏水	
上野越橋	ｳｴﾉｺｼﾊﾞｼ	向能代2号線	1953	20.9	4.6	R1	Ⅲ	・鋼部材腐食	JR五能線跨線
石丁こ道橋	ｺｸﾁｮｳｺﾄﾞｳｷｮｳ	石丁線	1985	45.8	6.6	R1	Ⅱ	・主桁ひびわれ	自専道跨道
寒川こ道橋	ｻﾑｶﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ	寒川2号線	2002	45.4	6.8	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	自専道跨道

判定区分　Ⅰ　6 橋　判定区分　Ⅱ　34 橋

判定区分　Ⅲ　6 橋　判定区分　Ⅳ　0 橋　総点検数　46 橋