

平成29年度 通学路安全対策一覧表

No.	学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	湊城西小	能代市盤若町 末広町五叉路～ナカガワ文具前交差点	朝の登校時に、危険だと思われる場面がある。児童と中学生、高校生の登校が重なり、歩行者と自転車が錯綜する上に、通勤の近道として通る車両も多い。また、高校生が親に送られて来て降車することも多く、その横を通る車両が路側帯付近まで寄ってくる場面も見られる。「30kmゾーン」も設置されているが、それを超過する速度で通過する車両も多い。	外側線の引き直し済み。グリーンベルトは来年度以降検討。	道路河川課	平成29年度
2	湊城南小	ハラカミ倉庫前T字路	通学路のため、道路を横断する児童が多い。車の通行量も多い。	信号機新設済み(今年度完成)。	能代警察署	平成29年度
3	第四小	能代市字松長布32番地	県道210号から住宅街へ入っていく車が、歩行者にとって危険。	押しボタン信号機に向かう横断歩道を長くすることや外側線の位置を変更することなどについては、事業主体三者で引き続き協議。	能代警察署 山本地域振興局 道路河川課	平成30年度 以降
4	第五小	校門前のガードレール	腐食によって壊れている部分がある。	一部施行済み、来年度以降も継続。	道路河川課	平成30年度 以降継続
5		東能代駅前交差点	通学時間帯に交通量が多い。特に列車時刻に間に合わせるために急いでいる車が多い。	・パトロールの強化 ・平成28年度にポールが設置済み。減速して通過する車が増えてきた。また、注意喚起を促す看板も設置され、効果が期待される。	能代警察署 山本地域振興局	平成29年度
6		工業団地からの農免道路と旧国道の交わる交差点	通学時間帯に交通量が多い。	車に対する抑止力としてパトロールの強化。	能代警察署	平成29年度
7		扇田交差点(小林商店前)	通学時間帯に交通量が多い。	車に対する抑止力としてパトロールの強化。	能代警察署	平成29年度
8		東能代駅前交差点から仁井田・機織方面の道路	直線区間があり、見通しもよいことから、スピードを出している車も多い。歩道も狭く、縁石も無く危険と感ずることがある。通学時間帯に交通量が多い。	パトロールの強化。平28年度に「通学路」の路面標示を2か所新設済み。	能代警察署	平成29年度
9		交差点にあるローソン(国道から駐車場への車)	朝や夕方にローソンに向かう車や出る車の中には、急いでいる様子の車も見られる。	車に対する抑止力としてパトロールの強化。平成28年度に交差点手前に注意喚起看板設置済み。	能代警察署	平成29年度
10		三角公園前	地域の要望により、除雪作業の効率化のために縁石が除去された。	外側線、路面標示により安全に配慮。	道路河川課	平成29年度

No.	学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
11	向能代小	双ツ山団地	テラタの後ろに広がっている双ツ山団地の児童が、朝の交通量が非常に多く、横断が困難である。	横断歩道設置について検討結果不可。向小で注意喚起看板設置予定。	能代警察署	平成29年度
12		オオタカランバー工場裏手の道路	オオタカランバー工場の裏手の細い道(通称:五分道)の第二メープルハイツ近くのゴミステーション付近の道路の路肩が溝になっていたり、段差ができていたりして危険である。	今後、対応を検討。	道路河川課	平成30年度以降
13	浅内小 能代南中	浅内郵便局バス停付近一帯の歩道	歩道の幅が狭く、歩行や自転車通学にかなりの注意を要する。交通量が多いため、大変に心配である。	歩道側に傾いている縁石ブロックの補修について、一部施行済み。危険看板を来年度設置予定。	道路河川課 教育委員会	平成30年度以降継続
14		信号機付き横断歩道付近	横断歩道に信号機が付いているが、T字路になっているため見通しが悪い。スピードを出す車や右左折する車が多く危険である。	停止線位置変更予定。	能代警察署	平成30年度
15	二ツ井小	塚ノ台地内、秋田県道203号高屋敷下茶屋線中坪交差点から銀杏橋手前交差点までの区間	信号機がある交差点から交差点まで約600mの中間地点に校舎正門がある。種梅方面から仁鮎方面に抜ける主要道であり、交通量が多い。	校門前への横断歩道の新設については平成30年度以降対応。警察と協議。	能代警察署 山本地域振興局	平成30年度以降
16		二ツ井町体育館入口(県道から町体育館への道路)	入ってくる車と児童自身の安全確認を一層促したい。	道路入口の路面標示検討。	山本地域振興局	平成30年度以降
17	能代第一中	能代公園から五智の坂へと向かう道路のT字路	下り坂の突き当たりがT字路となっていて、見通しが悪い。	公園のツツジ及び個人の松について、見通しが悪い箇所の剪定を依頼し、刈り込み済み。	能代警察署 道路河川課	平成29年度
18	能代第二中	校門前道路、自転車専用帯	自転車専用帯の外側線が薄くなっている。	外側線等の補修済み。	山本地域振興局	平成29年度
19	常盤小・中	学校～四日市～轟	道路が狭く、路側帯も狭い。道路と路側帯を区別する白線が消えかかっている箇所が多く、雑草が生い茂っている。	除草等の対応済み。	道路河川課	平成29年度
20		能代市天内	歩道が途中までしか設置されておらず、車の往来も激しいため、通行には危険が伴う。	除草等の対応済み。	山本地域振興局	平成29年度
21	東雲中	東雲中学校前T字路	見通しが悪い。	カーブミラー設置は住宅の出入り口前のため困難。 児童生徒への安全指導の徹底継続で対応。	道路河川課 能代警察署	平成29年度
22		緑が丘薬局周辺	朝や夕方は交通量が多い。見通しが悪い。	横断歩道の補修済み。市道へ入る道路に「とまれ」の路面標示施工済み。	能代警察署 道路河川課	平成29年度
23		コインランドリートリトン前交差点	・横断歩道はあるが、信号機がついていない。 ・交通量がとても多い。	近くの信号機のある横断歩道の横断とする。児童生徒への安全指導の徹底で対応。	能代警察署	平成29年度

No.	学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
24	東雲中	ローソン向能代店前交差点	片側しか歩行者用信号機がついていない。	歩行者用信号機を新設済み。	能代警察署	平成29年度
25		東雲中学校と踏切の間の歩道	住宅の塀と歩道の間が砂利となっている。ここに自転車のハンドルがとられ、転倒する事故(単独事故)が発生している。	砂利部分の舗装済み。既存の消火栓への衝突等防止についても配慮済み。	山本地域振興局	平成29年度
26	二ツ井中	公民館向かいの建物	倒れかけているように見える。傾いたままのガラス窓があり、落ちてきそうになっていて危険。壁に立てかけられている「木の板」と「アルミ製の長はしご」があり、結ばれてはいるものの、道路側に倒れそうである。	解体について要望済み。	建設課	平成29年度
27		いとく前の交差点	市内中心部方面からは進入禁止になっているが、標識がわかりにくく、進入して来る車がある。	標識確認は運転者の義務。パトロールの強化。	能代警察署	平成29年度
28		旧国道沿いの歩道	・道路が暗い。 ・歩道を広くしてほしい。	照明灯設置済み。幅員3.5mで拡幅の予定なし。	山本地域振興局	平成30年度
29		竹原住宅周辺の道路	道が狭くゆるいカーブでカーブミラーがないため見えにくい。	ガードレールの補修済み。カーブミラーの新設は緩いカーブのため効果が少なく、経過観察継続。	建設課	平成29年度