

令和1年度 定期点検結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
外割田2号橋	トワリダ2ゴウキョウ	長崎外割田線	1972	43.3	4.3	R1	Ⅱ	・床版鉄筋露出	
常盤橋	トキワハシ	本郷3号線	1968	4.2	8.0	R1	Ⅱ	・床版鉄筋露出	
戸川橋	トカワハシ	藤山塞ノ神線	1966	5.5	7.2	R1	Ⅱ	・橋台ひびわれ	
中母体橋	ナカモタイハシ	松山母体線	1972	18.4	6.3	R1	Ⅱ	・鋼部材の腐食	
栗山橋	クリヤマハシ	栗山鳥形線	1994	36.7	5.2	R1	Ⅲ	・横桁鉄筋露出	
魔面橋	マオモテハシ	天内魔面線	1972	48.2	4.8	R1	Ⅱ	・鋼部材腐食	
久喜沢2号橋	クキサワ2ゴウキョウ	久喜沢1号線	1978	16.5	6.8	R1	Ⅱ	・橋台ひびわれ	
河原町橋	カワラマチハシ	松山母体線	1973	15.2	6.8	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
下扇田橋	シモオウキダハシ	扇田1号線	1981	38.6	3.2	R1	Ⅲ	・鋼部材の腐食	
檜山橋	ヒヤマハシ	羽州街道松山線	1966	20.0	7.7	R1	Ⅲ	・鋼部材の腐食	
館下橋	タテシタハシ	大柄線	1991	24.9	8.2	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
竹生第2橋	タケウダイ2キョウ	竹生鳥形線	1991	35.9	6.2	R1	Ⅱ	・主桁鉄筋露出	
大内田橋	オオウチダハシ	赤沼1号線	1997	19.0	11.0	R1	Ⅱ	・橋台ひびわれ	
上扇田橋	カミオウキダハシ	樋口四ツ屋線	1999	36.8	9.0	R1	Ⅱ	・主桁鉄筋露出	
四ツ屋橋	ヨツヤハシ	樋口四ツ屋線	2002	373.8	8.2	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
上母体橋	カミモタイハシ	上母体線	1995	20.5	6.2	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
鳥形橋	トリガタハシ	鳥形小土線	1997	35.8	5.2	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
比八田橋	ヒハタハシ	比八田線	2002	37.4	5.2	R1	Ⅱ	・主桁鉄筋露出	
中川原1号橋	ナカガワラ1ゴウキョウ	明治町中川原1号線	2003	24.5	6.2	R1	I		
中川原3号橋	ナカガワラ3ゴウキョウ	明治町中川原2号線	2010	18.7	9.4	R1	I		
中川原橋	ナカガワラハシ	畠町中川原線	2011	37.0	12.3	R1	Ⅱ	・鋼部材の腐食	
鵜淵第2橋	カイヤケフチダイ2キョウ	鵜淵扇田線	1952	3.0	8.1	R1	Ⅱ	・コンクリートひびわれ	
新田第1橋	シンテンダイ1キョウ	鵜淵下中沢線	1972	3.0	8.0	R1	Ⅱ	・コンクリート剥離	
仁井田第3橋	ニイダダイ3キョウ	仁井田下中沢線	1999	15.0	2.9	R1	I		
天内富田第1橋	アマナイトミダダイ1キョウ	天内富田線	1981	3.0	5.8	R1	Ⅱ	・コンクリートひびわれ	
浅内堤下第2橋	アサナイツツミシタダイ2キョウ	浅内堤下1号線	1984	3.0	3.3	R1	I		
浅内堤下第1橋	アサナイツツミシタダイ1キョウ	中浅内線	1984	3.0	6.3	R1	I		
四日市橋	ヨッカイチハシ	四日市轟線	1984	2.0	4.7	R1	Ⅱ	・コンクリートひびわれ	

令和 1 年度 定期点検結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
俣后橋	キミマチハシ	きみまち坂線	1962	6.5	2.0	R1	Ⅱ	・床版腐朽	
小繫2号橋	コツナギ2ゴウキョウ	小繫線	1965	10.7	7.1	R1	Ⅲ	・主桁ひびわれ	
荷上場1号橋	ニアゲハ1ゴウキョウ	荷上場線	1950	10.0	6.6	R1	Ⅱ	・主桁ひびわれ	
高岩橋	タカイハシ	荷上場藤里線	1970	170.1	5.8	R1	Ⅱ	・鋼部材の腐食	
駒形3号橋	コマカタ3ゴウキョウ	駒形線	1968	7.4	6.6	R1	Ⅱ	・主桁ひびわれ	
前田橋	マエダハシ	小繫前田線	1965	5.2	3.0	R1	Ⅱ	・橋台ひびわれ	
薄井橋	ウスイハシ	ニツ井停車場線	1950	6.5	6.3	R1	Ⅲ	・主桁剥離、鉄筋露出	
切石下橋	キイシシタハシ	切石山根線	1967	4.9	5.9	R1	Ⅰ		
三千苜橋	サンゼンガリハシ	ニツ井竹原線	1979	5.4	7.1	R1	Ⅱ	・橋台ひびわれ	
七折2号橋	ナナオリ2ゴウキョウ	仁鮎切石線	1967	5.0	3.3	R1	Ⅱ	・橋台裏込め流出	
富根羽立橋	トミネハダチハシ	富根本線	1950	5.7	6.1	R1	Ⅱ	・コンクリートひびわれ	
坊中橋	ホウチュウハシ	仁鮎麻生線	1980	24.5	8.2	R1	Ⅱ	・鋼部材の腐食	
七折橋	ナナオリハシ	仁鮎切石線	1982	82.1	4.2	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
外面橋	ソトオモテハシ	外面線	1979	7.0	5.0	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	
外面2号橋	ソトオモテ2ゴウキョウ	外面線	1982	7.0	5.0	R1	Ⅱ	・床版漏水	
上野越橋	ウエノコシハシ	向能代2号線	1953	20.9	4.6	R1	Ⅲ	・鋼部材腐食	JR五能線跨線
石丁二道橋	コウチョウニゴウキョウ	石丁線	1985	45.8	6.6	R1	Ⅱ	・主桁ひびわれ	自専道跨道
寒川二道橋	サムカワニゴウキョウ	寒川2号線	2002	45.4	6.8	R1	Ⅱ	・床版ひびわれ	自専道跨道

判定区分 Ⅰ 6 橋 判定区分 Ⅱ 34 橋

判定区分 Ⅲ 6 橋 判定区分 Ⅳ 0 橋 総点検数 46 橋

令和 2 年度 定期点検結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
鶴形二道橋	ツルガ ^ニ タド ^ウ キョウ	大台野線	2004	45.8	6.0	R2	I		点検実施:国交省
田床内二道橋	たどこない ^ニ タド ^ウ キョウ	田床内2号線	2004	74.0	5.0	R2	II	・主桁剥離、鉄筋露出	点検実施:国交省
藤木台跨線橋	フシキダイコ ^{セン} キョウ	小野沢3号線	2001	22.0	5.2	R2	II	・主桁ひびわれ	JR奥羽本線跨線
飛根1号橋	トビネ1 ^ゴ ウキョウ	富根本線	1971	7.5	6.8	R2	II	・床版漏水	
太田面橋	オオタモテ ^{ハシ}	ニツ井停車場線	1950	3.9	8.5	R2	II	・床版剥離	
桜台橋	サクラダイ ^{ハシ}	ニツ井停車場線	1950	2.3	5.7	R2	II	・床版ひびわれ	
海道上橋	カイ ^ト ウエ ^{ハシ}	ニツ井停車場線	1950	2.8	6.1	R2	II	・床版うき ・下部工ひびわれ	
小繫沢橋	コナギ ^サ ワ ^{ハシ}	小繫線	不明	2.4	6.7	R2	II	・下部工欠損	
下田平ゆめ大橋	ゲダヒラユメオオ ^{ハシ}	麻生下田平線	2001	330.3	12.0	R2	II	・主桁漏水 ・床版漏水	
山根橋	ヤマネ ^{ハシ}	ニツ井竹原線	不明	5.1	6.2	R2	II	・床版ひびわれ	
竹原橋	タケハラ ^{ハシ}	ニツ井竹原線	不明	3.6	5.5	R2	II	・床版ひびわれ	
岩谷橋	イワヤ ^{ハシ}	駒形矢崎線	1985	8.0	6.5	R2	II	・主桁漏水 ・床版漏水	
薄井上1号橋	ウスイ ^ノ 1 ^ゴ ウキョウ	上台薄井線	1998	2.0	6.2	R2	II	・主桁漏水	
荷上場2号橋	ニアゲ ^バ 2 ^ゴ ウキョウ	荷上場線	1970	2.0	9.4	R2	II	・橋台漏水	
鳥沢橋	トリ ^サ ワ ^{ハシ}	中村釜谷線	1969	18.5	4.8	R2	II	・床版ひびわれ	
上野橋	ウエノ ^{ハシ}	高校グラウンド線	1967	3.7	4.4	R2	I		
上山崎1号橋	カヤマザキ1 ^ゴ ウキョウ	上山崎線	1980	8.0	4.8	R2	II	・床版漏水	
上山崎2号橋	カヤマザキ2 ^ゴ ウキョウ	上山崎線	1982	3.0	5.1	R2	II	・橋台ひびわれ	
上山崎3号橋	カヤマザキ3 ^ゴ ウキョウ	上山崎線	1985	9.0	4.8	R2	II	・主桁ひびわれ	
高丘橋	タカオカ ^{ハシ}	高丘住宅線	不明	2.5	6.2	R2	I		
鍋良子橋	ナベラコ ^{ハシ}	荷上場寺通り線	1975	4.0	5.3	R2	II	・主桁鉄筋露出 ・床版漏水	
鍋良子1号橋	ナベラコ1 ^ゴ ウキョウ	荷上場軌道線	1988	4.0	6.0	R2	II	・主桁漏水	
鍋良子2号橋	ナベラコ2 ^ゴ ウキョウ	荷上場軌道線	1995	9.5	2.5	R2	II	・主桁鉄筋露出	
鍋良子3号橋	ナベラコ3 ^ゴ ウキョウ	荷上場軌道線	1995	7.2	2.5	R2	III	・主桁欠損	
下中島橋	シモナカジマ ^{ハシ}	中島線	1976	4.0	4.5	R2	II	・床版漏水	
町館橋	マチタテ ^{ハシ}	町館支線	1978	2.0	6.2	R2	II	・床版鉄筋露出	
高岩1号橋	タカイワ1 ^ゴ ウキョウ	高岩線	1959	2.8	3.6	R2	I		
泥ノ木橋	ドロノキ ^{ハシ}	泥ノ木線	1978	23.0	5.2	R2	II	・橋台ひびわれ	

令和 2 年度 定期点検結果

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
岩坂上橋	イワサカミバン	岩坂塚ノ岱線	1980	23.0	5.2	R2	Ⅱ	・鋼部材の腐食 ・支承部の腐食	
黒瀬橋	クロセバン	塚ノ岱黒瀬線	1981	22.0	5.2	R2	Ⅱ	・鋼部材の腐食 ・支承部の腐食	
春吉橋	ハルヨシバン	四十八滝線	1977	18.5	4.8	R2	Ⅱ	・鋼部材の腐食 ・支承部の腐食	
大沢橋	オオサワバン	ニツ井竹原線	不明	4.2	7.5	R2	Ⅱ	・下部工ひびわれ	
小滝橋	コタキバン	ニツ井白神郷土の森線	1980	48.4	4.8	R2	Ⅲ	・鋼部材の腐食 ・支承部の腐食	
駒形橋	コマカタバン	駒形線	1970	9.0	5.2	R2	Ⅱ	・主桁漏水 ・床版漏水	
駒形2号橋	コマカタ2ゴウキョウ	駒形線	1994	7.0	5.7	R2	Ⅱ	・床版漏水	
駒形5号橋	コマカタ5ゴウキョウ	駒形線	1981	7.0	6.5	R2	Ⅱ	・床版漏水	
駒形6号橋	コマカタ6ゴウキョウ	駒形線	1976	6.0	7.2	R2	Ⅱ	・鋼部材腐食	
昭和橋	ショウワバン	駒形昭和線	1985	8.0	3.8	R2	Ⅱ	・床版ひびわれ ・橋台ひびわれ	
町後橋	マチウシロバン	駅前羽立線	1983	3.0	5.0	R2	Ⅰ		直営点検
切石中橋	キリシナカバン	切石山根線	1960	2.4	3.6	R2	Ⅱ	・床版ひびわれ	
平成小掛橋	ヘイセイコガケバン	小掛七折線	2001	24.8	6.2	R2	Ⅱ	・支承変形	
鍛冶沢橋	カジサワバン	小掛神社線	1973	13.5	3.6	R2	Ⅱ	・床版鉄筋露出	
山内中橋	サンナイチカバン	小掛鍛冶沢線	1972	7.1	2.4	R2	Ⅰ		
山内上橋	サンナイカミバン	小掛線	不明	8.0	3.8	R2	Ⅱ	・橋台ひびわれ	
久沢1号橋	キウサワ1ゴウキョウ	久沢線	2000	15.0	6.2	R2	Ⅱ	・橋台ひびわれ	
久沢2号橋	キウサワ2ゴウキョウ	久沢線	1976	7.4	4.8	R2	Ⅰ		
鳥屋下1号橋	トリヤンタ1ゴウキョウ	田代鳥屋下線	1979	15.0	5.2	R2	Ⅱ	・下部工ひびわれ	
釜谷橋	カマヤバン	釜谷線	1974	14.0	3.6	R2	Ⅱ	・鋼部材腐食	
中村橋	ナカムラバン	中村千本杉線	1981	10.6	5.2	R2	Ⅱ	・下部工ひびわれ	
屋敷岱橋	ヤシキダイバン	高屋敷下線	1978	10.0	5.2	R2	Ⅱ	・鋼部材の腐食	
山内下橋	サンナインタバン	小掛下モ田表線	1973	19.6	3.0	R2	Ⅱ	・床版ひびわれ	
鬼っこ橋	オニッコバン	鬼神小掛連絡線	2004	37.3	6.2	R2	Ⅱ	・床版漏水 ・橋台ひびわれ	

判定区分 Ⅰ 7 橋 判定区分 Ⅱ 43 橋

判定区分 Ⅲ 2 橋 判定区分 Ⅳ 0 橋 総点検数 52 橋

令和3年度 定期点検結果

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
河戸川第4橋	カワカワダイ4キョウ	河戸川相築森線	1986	12.9	13.4	R3	I		
黒岡橋	クロオカハシ	河戸川浅内線	1984	11.4	7.0	R3	II	・床版漏水	
田屋第3キョウ	タヤダイ3キョウ	仁井田柏子所線	1976	3.0	8.0	R3	II	・下部工ひびわれ	
柏子所橋	カシコトコロハシ	仁井田相築森線	1976	13.1	8.0	R3	II	・支承部機能障害	
築法師第1橋	チホウシダイ1キョウ	築法師藤切台線	1975	7.2	6.8	R3	II	・床版漏水	
築法師第4橋	チホウシダイ4キョウ	築法師藤切台線	1967	7.2	6.8	R3	I		
中嶋橋	ナカジマハシ	豊久線	1975	5.0	8.0	R3	II	・主桁ひびわれ	
東栄団地橋	トウエイダンチハシ	東栄団地線	1979	12.2	6.8	R3	I		
仁井田白山橋	ニイダシロヤマハシ	仁井田大内田線	1952	7.7	3.9	R3	II	・床版鉄筋露出	
仁井田第1橋	ニイダダイ1キョウ	仁井田下中沢線	1952	3.2	6.9	R3	II	・床版鉄筋露出	
仁井田第2橋	ニイダダイ2キョウ	仁井田下中沢線	1958	2.3	3.8	R3	I		
小友第1橋	ホモダイ1キョウ	東能代小友線	1970	2.3	6.0	R3	II	・下部工ひびわれ	
柏子所第3橋	カシコトコロダイ3キョウ	柏子所1号線	1958	5.0	3.5	R3	I		
大内田第1橋	オウチダイ1キョウ	坊ヶ崎団地4号線	1970	6.0	3.4	R3	II	・床版剥離	
柏子所第1橋	カシコトコロダイ1キョウ	仁井田柏子所線	1958	2.8	5.2	R3	II	・床版鉄筋露出	
須田第1橋	スダダイ1キョウ	須田浜松線	1951	2.8	5.5	R3	II	・床版鉄筋露出	
須田第2橋	スダダイ2キョウ	須田1号線	1951	2.2	2.9	R3	I	・地覆欠損	
築法師第2橋	チホウシダイ2キョウ	築法師1号線	1967	7.4	5.8	R3	II	・床版漏水	
屋敷岱添橋	ヤシキダイソエハシ	須田竹生4号線	1953	2.8	13.0	R3	II	・下部工剥離	
河戸川第5橋	カワカワダイ5キョウ	河戸川2号線	1932	6.0	6.2	R3	II	・床版鉄筋露出	
河戸川第6橋	カワカワダイ6キョウ	カワカワ4コウセン	2006	3.4	7.3	R3	I		
河戸川第3橋	カワカワダイ3キョウ	河戸川相築森2号線	1962	10.0	3.0	R3	II	・床版腐食	
河戸川第2橋	カワカワダイ2キョウ	河戸川相築森3号線	2014	6.8	3.8	R3	I		
河戸川第1橋	カワカワダイ1キョウ	河戸川相築森4号線	2014	6.8	3.8	R3	I		
小野沢第2橋	オノザワダイ2キョウ	小野沢線	1951	2.6	6.0	R3	I		
下中沢第1橋	シモナガワダイ1キョウ	下中沢志戸橋線	1966	3.7	4.2	R3	II	・床版鉄筋露出	
沢口橋	サワグチハシ	荷上場藤里線	1950	2.4	6.2	R3	I		
坊中2号橋	ホウチュウ2コウキョウ	仁鮎麻生線	1980	10.9	10.3	R3	II	・床版漏水	

令和3年度 定期点検結果

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
泉2号橋	イズミ2ゴウキョウ	泉線	不明	7.0	6.0	R3	Ⅱ	・床版ひびわれ	
小繫3号橋	コツナキ3ゴウキョウ	小繫線	1965	4.0	6.2	R3	Ⅰ		
大堰橋	オオゼキハシ	太田面上野線	1975	3.1	12.6	R3	Ⅰ		
中坪橋	ナカツホハシ	中坪下線	1979	4.7	6.9	R3	Ⅰ		
比井野路1号橋	ヒイノジ1ゴウキョウ	比井野路線	1966	2.4	4.4	R3	Ⅱ	・下部工剥離	
比井野路2号橋	ヒイノジ2ゴウキョウ	比井野路線	1980	3.1	3.0	R3	Ⅰ		
高校通り1号橋	コウコウドオリ1ゴウキョウ	高校通り線	1995	2.9	10.5	R3	Ⅰ		
御幸橋	ミキハシ	きみまち坂支線	2000	14.0	2.6	R3	Ⅱ	・橋台剥離	
上小繫沢橋	カコツナキサワハシ	小繫沢線	1969	4.5	4.5	R3	Ⅱ	・床版ひび割れ	
さくら新町仲通橋	サクラシンマチナカトオリハシ	さくら新町仲通線	1950	2.0	6.7	R3	Ⅰ		
大川原橋	オオカワハラハシ	大川原堤防線	1968	3.8	3.6	R3	Ⅰ		
切石上橋	キライシカミハシ	切石堤防線	1962	3.3	3.6	R3	Ⅱ	・床版剥離	
郷社橋	ゴウシヤハシ	郷社線	1963	3.5	3.0	R3	Ⅰ		
日蔭1号橋	ヒカゲ1ゴウキョウ	中村線	1981	2.3	6.0	R3	Ⅰ		
日蔭2号橋	ヒカゲ2ゴウキョウ	中村線	1981	2.0	4.0	R3	Ⅰ		
小掛橋	コガケハシ	小掛苜又石線	1978	46.9	6.2	R3	Ⅰ		
大林上橋	オオハヤシカミハシ	切石大林線	1965	3.0	7.0	R3	Ⅰ		

判定区分 Ⅰ 23 橋 判定区分 Ⅱ 22 橋

判定区分 Ⅲ 0 橋 判定区分 Ⅳ 0 橋 総点検数 45 橋

令和4年度 定期点検結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考																																																																																									
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要																																																																																										
又右衛門橋	マタエモンハン	材木町東能代線	1954	14.5	11.5	R4	Ⅱ	・鋼部材腐食																																																																																										
檜山川橋	ヒヤマガワハン	東能代道地線	1962	63.3	10.9	R4	Ⅱ	・鋼部材の腐食 ・床版ひびわれ	3回目																																																																																									
杉沢橋	スキサワハン	向能代埴川線	1974	9.0	9.5	R4	Ⅱ	・主桁ひびわれ、遊離石灰 ・地覆剥離、遊離石灰																																																																																										
藤切台橋	フジキリダイハン	竹生国見線	1973	3.0	7.1	R4	Ⅰ																																																																																											
西の沢口橋	ニノサワグチハン	大柄線	1962	26.0	5.5	R4	Ⅱ	・主桁ひびわれ ・床版ひびわれ																																																																																										
轟橋	トドロキハン	轟常盤線	1968	5.4	7.2	R4	Ⅱ	・床版ひびわれ ・下部工ひびわれ																																																																																										
槐橋	サイカチハン	轟常盤線	1968	5.1	7.1	R4	Ⅱ	・主桁ひびわれ																																																																																										
町辺橋	マチホトリハン	轟常盤線	1968	4.0	4.6	R4	Ⅱ	・床版鉄筋露出 ・下部工補修材剥離																																																																																										
姥懐橋	ウバフトコロハン	谷地鳥屋場線	1937	11.5	7.0	R4	Ⅰ																																																																																											
檜山小橋	ヒヤマコハン	羽州街道檜山線	1950	3.8	7.2	R4	Ⅱ	・床版剥離 ・下部工ひびわれ																																																																																										
丑首頭第1橋	ウシクビトウダイキョウ	築法師藤切台線	1979	5.3	5.9	R4	Ⅰ	・防護柵ボルト脱落、腐食																																																																																										
久喜沢橋	クキサワハン	豊久線	1961	9.3	4.3	R4	Ⅰ	・防護柵腐食																																																																																										
今泉第1橋	イマイスミダイキョウ	下中沢桧山線	1962	2.7	5.5	R4	Ⅱ	・床版剥離、鉄筋露出																																																																																										
豊祥岱跨道橋	ホウショウダイコウキョウ	豊祥岱1号線	1976	18.5	10.8	R4	Ⅰ		3回目																																																																																									
橋中第2橋	ハシナカダイ2キョウ	橋中大内田線	1987	18.8	4.2	R4	Ⅰ																																																																																											
松長布第1橋	マツナガシキダイキョウ	下瀬大内田線	2018	16.5	4.9	R4	Ⅰ																																																																																											
中悪土橋	ナカアケトハン	中悪土線	1955	4.7	3.1	R4	Ⅱ	・鋼部材腐食																																																																																										
大内田第2橋	オウチダダイ2キョウ	松長布大内田線	2016	10.5	4.7	R4	Ⅱ	・下部工ひびわれ																																																																																										
鍼漕第1橋	鍼漕新田線	1960	2.2	4.5	R4	Ⅱ	・下部工剥離		坊ヶ崎橋	ボウガサキハン	藤山塞ノ神線	1967	14.4	6.6	R4	Ⅱ	・鋼部材の腐食	3回目	杉沢第2橋	スキサワダイ2キョウ	鳥形小土線	1980	6.0	3.7	R4	Ⅱ	・橋台洗掘		旦那橋	ダンナハン	竹生浜松線	2002	5.3	4.2	R4	Ⅱ	・下部工鉄筋露出		開拓四区第2橋	カイタクヨンクダイ2キョウ	開拓7号線	1963	4.1	3.8	R4	Ⅱ	・主桁剥離、鉄筋露出		開拓四区第3橋	カイタクヨンクダイ3キョウ	向ヶ丘丑首頭線	1963	4.0	4.5	R4	Ⅱ	・主桁鉄筋露出		吹越第1橋	フクコシダイ1キョウ	真壁地吹越線	1955	4.5	3.8	R4	Ⅲ	・主桁鉄筋露出		荷八田上野第3橋	ニハタウエノダイ3キョウ	吹越荷八田線	1960	2.2	3.3	R4	Ⅱ	・主桁ひびわれ		不動前橋	フトウマエハン	常盤館下線	1975	20.0	2.5	R4	Ⅱ			西の沢口第1橋	ニノサワグチダイキョウ	西の沢口線	1970	8.4	4.0	R4	Ⅱ	・主桁うき、剥離	
坊ヶ崎橋	ボウガサキハン	藤山塞ノ神線	1967	14.4	6.6	R4	Ⅱ	・鋼部材の腐食	3回目																																																																																									
杉沢第2橋	スキサワダイ2キョウ	鳥形小土線	1980	6.0	3.7	R4	Ⅱ	・橋台洗掘																																																																																										
旦那橋	ダンナハン	竹生浜松線	2002	5.3	4.2	R4	Ⅱ	・下部工鉄筋露出																																																																																										
開拓四区第2橋	カイタクヨンクダイ2キョウ	開拓7号線	1963	4.1	3.8	R4	Ⅱ	・主桁剥離、鉄筋露出																																																																																										
開拓四区第3橋	カイタクヨンクダイ3キョウ	向ヶ丘丑首頭線	1963	4.0	4.5	R4	Ⅱ	・主桁鉄筋露出																																																																																										
吹越第1橋	フクコシダイ1キョウ	真壁地吹越線	1955	4.5	3.8	R4	Ⅲ	・主桁鉄筋露出																																																																																										
荷八田上野第3橋	ニハタウエノダイ3キョウ	吹越荷八田線	1960	2.2	3.3	R4	Ⅱ	・主桁ひびわれ																																																																																										
不動前橋	フトウマエハン	常盤館下線	1975	20.0	2.5	R4	Ⅱ																																																																																											
西の沢口第1橋	ニノサワグチダイキョウ	西の沢口線	1970	8.4	4.0	R4	Ⅱ	・主桁うき、剥離																																																																																										

令和4年度 定期点検結果

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
外割田第5橋	トワリダダイ5キョウ	外割田線	1962	3.5	4.0	R4	Ⅱ	・床版剥離、鉄筋露出	
天内橋	アマナイハン	天内1号線	1965	13.0	5.9	R4	Ⅱ	・床版漏水 ・袖擁壁亀裂	
天内第2橋	アマナイダイ2キョウ	天内2号線	1962	10.9	4.3	R4	Ⅱ	・床版鉄筋露出 ・地覆・防護柵劣化	
天内第3橋	アマナイダイ3キョウ	天内2号線	1995	6.0	6.9	R4	Ⅱ	・床版漏水 ・下部工洗堀	
天内第4橋	アマナイダイ4キョウ	天内2号線	1962	6.2	3.7	R4	Ⅱ	・床版剥離、鉄筋露出	
国見第1橋	クニミダイ1キョウ	久喜沢国見線	1979	8.5	3.6	R4	Ⅱ	・床版漏水	
藤切台第1橋	フジキダイ1キョウ	豊栄藤切台線	1955	4.0	4.3	R4	Ⅰ		
町後第1橋	マチウシロダイ1キョウ	鶴形中央線	1954	3.2	4.7	R4	Ⅱ	・下部工ひびわれ	
鶴形第2橋	ツルガダイ2キョウ	鶴形2号線	1958	4.3	4.3	R4	Ⅰ		
鶴形第1橋	ツルガダイ1キョウ	鶴形3号線	1958	4.7	5.0	R4	Ⅱ	・床版剥離、鉄筋露出	
山神社前橋	ヤマジンシヤマエハン	町後旭沢線	1958	4.4	3.5	R4	Ⅰ		
旭沢第1橋	アサヒサワダイ1キョウ	町後旭沢線	1984	2.3	2.6	R4	Ⅰ		
旭沢第2橋	アサヒサワダイ2キョウ	町後旭沢線	1953	2.5	2.8	R4	Ⅱ	・床版ひびわれ ・下部工ひびわれ	
轟第1橋	トドロキダイ1キョウ	轟線	2015	2.6	5.2	R4	Ⅰ		
轟第2橋	トドロキダイ2キョウ	轟線	1966	3.0	4.0	R4	Ⅱ	・床版鉄筋露出	
鶴形第3橋	ツルガダイ3キョウ	渡船場跡線	1958	5.0	3.6	R4	Ⅱ	・床版ひびわれ、鉄筋露出	
田床内第1橋	タノコナイダイ1キョウ	田床内線	1975	3.3	6.0	R4	Ⅰ		
口掛橋	クチカケハン	苅又石線	1965	7.7	2.8	R4	Ⅰ		
牛曲橋	ウシマカリハン	苅又石線	2008	11.0	2.8	R4	Ⅰ		
羽立橋	ハダチハン	羽立線	2019	9.9	5.2	R4	Ⅰ		
犬伏橋	イヌフセハン	犬伏2号線	1963	3.0	3.0	R4	Ⅱ	・床版鉄筋露出	

判定区分 Ⅰ 16 橋 判定区分 Ⅱ 32 橋

判定区分 Ⅲ 1 橋 判定区分 Ⅳ 0 橋 総点検数 49 橋

令和5年度 定期点検結果

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
東能代橋	ヒガンシロハシ	材木町東能代線	1981	92.5	18.5	R5	I		3回目
上ノ山二道橋	ウエノヤマコトウキョウ	浅内金岡線	2003	49.1	6.8	R5	II	・主桁ひびわれ ・下部工ひびわれ	3回目
上野越橋	ウエノシロハシ	向能代2号線	2023	14.1	6.2	R5	I		JR五能線跨線
大台野橋	オオダイノハシ	大台野線	1971	37.1	3.0	R5	II	・床版ひびわれ ・下部工ひびわれ	JR奥羽本線跨線
塞ノ神二道橋	サイノカミコトウキョウ	小野沢2号線	2002	45.5	5.0	R5	II	・主桁ひびわれ ・下部工ひびわれ	3回目
横長根二道橋	ヨコガネコトウキョウ	横長根線	2003	68.1	6.8	R5	III	・主桁うき ・壁高欄鉄筋露出	3回目
古屋敷二道橋	フルヤシキコトウキョウ	小野沢4号線	2002	44.8	6.0	R5	II	・主桁ひびわれ ・下部工ひびわれ	3回目
梅内橋	ウメナイハシ	梅内悪戸線	1973	20	5.2	R5	III	・鋼部材の腐食	
相善台沢橋	ソウゼンダイザワハシ	中台線	1995	5.8	4.8	R5	II	・床版ひびわれ	
濁川橋	ニロリカワハシ	七村濁川線	1975	14.9	3.9	R5	I		3回目
奥岱2号橋	オクダイ2ゴウキョウ	奥岱線	1970	2.9	4.1	R5	II	・床版剥離 ・下部工うき	
奥岱3号橋	オクダイ3ゴウキョウ	奥岱線	1969	3.5	3.7	R5	II	・床版鉄筋露出、剥離	
奥岱4号橋	オクダイ4ゴウキョウ	奥岱線	1970	4.1	3.4	R5	II	・床版剥離	
奥岱5号橋	オクダイ5ゴウキョウ	奥岱線	1968	2.2	3.4	R5	II	・下部工すりへり	
かじか橋	カジカハシ	種樋ノ口線	2004	19.7	7.2	R5	II	・床版ひびわれ ・下部工ひびわれ	3回目
加代神橋	カヨカミハシ	種樋ノ口線	1973	19.6	3.6	R5	II	・床版剥離	3回目
梅内沢1号橋	ウメナイザワ1ゴウキョウ	梅内沢線	1952	8.4	4.7	R5	I		3回目
梅内沢2号橋	ウメナイザワ2ゴウキョウ	梅内沢線	1952	7.4	4.7	R5	I		3回目
梅内沢3号橋	ウメナイザワ3ゴウキョウ	梅内沢線	1952	4.3	4.8	R5	I		
梅内沢4号橋	ウメナイザワ4ゴウキョウ	梅内沢線	1952	8.6	4.7	R5	I		
梅内沢5号橋	ウメナイザワ5ゴウキョウ	梅内沢線	1952	4.3	4.7	R5	II	・床版剥離	
梅内沢6号橋	ウメナイザワ6ゴウキョウ	梅内沢線	1952	3.7	4.1	R5	I		
源助田橋	ゲンスケダハシ	源助田線	1977	25	5.0	R5	II		
根小屋1号橋	ネコヤ1ゴウキョウ	馬子岱根小屋沢線	1991	2.5	3.3	R5	II	・床版鉄筋露出 ・下流側河床洗堀	
根小屋2号橋	ネコヤ2ゴウキョウ	馬子岱根小屋沢線	不明	5	3.0	R5	III	・主桁鉄筋露出	
根小屋3号橋	ネコヤ3ゴウキョウ	馬子岱根小屋沢線	不明	3.6	3.0	R5	III	・主桁鉄筋露出	
根小屋4号橋	ネコヤ4ゴウキョウ	馬子岱根小屋沢線	不明	3.6	3.0	R5	II	・主桁鉄筋露出	
多郎兵工沢1号橋	タロウヘイサワ1ゴウキョウ	多郎兵工沢線	1971	2.6	4.0	R5	II	・下部工欠損	

令和5年度 定期点検結果

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
多郎兵工沢2号橋	タロウヘイザワ2ゴウキョウ	多郎兵工沢線	2014	2.9	3.5	R5	I		
釈迦堂橋	シヤカトウハシ	釈迦堂線	2014	5	3.0	R5	I		
淵瀬1号橋	フチセ1ゴウキョウ	淵瀬1号線	不明	10.4	4.5	R5	II	・床版ひびわれ ・下部工剥離	
淵瀬2号橋	フチセ2ゴウキョウ	淵瀬1号線	1951	4.2	4.0	R5	II	・床版剥離 ・下部工剥離	
淵瀬3号橋	フチセ3ゴウキョウ	淵瀬1号線	1951	4	4.0	R5	II	・床版うき ・下部工うき	
淵瀬4号橋	フチセ4ゴウキョウ	淵瀬1号線	1951	4	4.0	R5	III	・床版剥離 ・橋台すりへり	
淵瀬5号橋	フチセ5ゴウキョウ	淵瀬1号線	1976	10.4	4.9	R5	II		
揚石橋	アゲイシハシ	揚石線	1974	24.9	3.8	R5	II	・鋼部材の腐食 ・床版ひびわれ	点検後、塗替補修済み
タンサ橋(七村)	タンサハシ	七村線	2003	6.6	6.2	R5	I		
名左工門橋	ナザエモンハシ	名左工門線	1974	14.9	5.0	R5	I		
小掛2号橋	コガケ2ゴウキョウ	小掛苧又石線	1965	10	3.6	R5	II	・主桁鉄筋露出 ・床版ひびわれ	
小掛3号橋	コガケ3ゴウキョウ	小掛苧又石線	1962	7	3.7	R5	II	・床版ひびわれ	
小掛4号橋	コガケ4ゴウキョウ	小掛苧又石線	1962	6.9	3.6	R5	II	・主桁鉄筋露出 ・床版ひびわれ	
小掛5号橋	コガケ5ゴウキョウ	小掛苧又石線	1962	7	3.6	R5	II	・床版剥離、鉄筋露出	
小掛6号橋	コガケ6ゴウキョウ	小掛苧又石線	1963	4.9	3.3	R5	II	・床版うき ・下部工すりへり	
小掛7号橋	コガケ7ゴウキョウ	小掛苧又石線	1963	6.1	3.4	R5	II	・床版ひびわれ ・下部工剥離	
苧又石1号橋	カリマタイシ1ゴウキョウ	切石苧又石線	1984	3.9	6.1	R5	I		
苧又石2号橋	カリマタイシ2ゴウキョウ	切石苧又石線	1984	4.1	6.1	R5	II	・床版ひびわれ	
苧又石3号橋	カリマタイシ3ゴウキョウ	切石苧又石線	1987	4.1	6.0	R5	II	・床版ひびわれ	
苧又石4号橋	カリマタイシ4ゴウキョウ	切石苧又石線	1987	3.3	5.0	R5	II	・床版ひびわれ	

判定区分 I 13 橋 判定区分 II 30 橋

判定区分 III 5 橋 判定区分 IV 0 橋 総点検数 48 橋