

令和6年度 定期点検結果

道路橋名	フリカナ	路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
大内田橋	オオウチダハシ	赤沼1号線	1997	19.0	11.0	R6	I	・橋台ひびわれ	
新田第1橋	シンデンダイ1キョウ	鵜淵下中沢線	1972	3.0	8.0	R6	I	・コンクリート剥離	
館下橋	タシタハシ	大柄線	1991	24.9	8.2	R6	I	・主桁点さび	
檜山橋	ヒヤマハシ	羽州街道桧山線	1966	20.0	7.7	R6	I	・床版ひびわれ ・橋台ひびわれ	
竹生第2橋	タケウダイ2キョウ	竹生鳥形線	1991	35.9	6.2	R6	I	・主桁鉄筋露出 ・橋脚ひびわれ	
上母体橋	カミモタイハシ	上母体線	1995	20.5	6.2	R6	I	・床版遊離石灰	
中川原1号橋	ナカガワラ1コウキョウ	明治町中川原1号線	2003	24.5	6.2	R6	I		
中川原3号橋	ナカガワラ3コウキョウ	明治町中川原2号線	2010	18.7	9.4	R6	I		
中川原橋	ナカガワラハシ	畠町中川原線	2011	37.0	12.3	R6	I	・鋼部材の腐食	
仁井田第3橋	ニイタダイ3キョウ	仁井田下中沢線	1999	15.0	2.9	R6	I		
鵜淵第2橋	カイラケフチダイ2キョウ	鵜淵扇田線	1952	3.0	8.1	R6	I	・コンクリートひびわれ	
下扇田橋	シモオウキダハシ	扇田1号線	1981	38.6	3.2	R6	I	・床版ひびわれ	
四ツ屋橋	ヨツヤハシ	樋口四ツ屋線	2002	373.8	8.2	R6	I	・床版遊離石灰	
上扇田橋	カミオウキダハシ	樋口四ツ屋線	1999	36.8	9.0	R6	I	・床版遊離石灰	
戸川橋	トガワハシ	藤山塞ノ神線	1966	5.5	7.2	R6	I	・橋台すりきれ	
鳥形橋	トリガタハシ	鳥形小土線	1997	35.8	5.2	R6	I	・床版遊離石灰	
栗山橋	クリヤマハシ	栗山鳥形線	1994	36.7	5.2	R6	II	・横桁ひびわれ、うき	
比八田橋	ヒハタハシ	比八田線	2002	37.4	5.2	R6	I		
外割田2号橋	トワリダ2コウキョウ	長崎外割田線	1972	43.3	4.3	R6	II	・床版漏水 ・支承劣化、アンカーボルト変形	
魔面橋	マオモテハシ	天内魔面線	1972	48.2	4.8	R6	II	・鋼部材の腐食	
天内富田第1橋	アマナトミタダイ1キョウ	天内富田線	1981	3	5.8	R6	I	・コンクリートひびわれ	
四日市橋	ヨッカイチハシ	四日市轟線	1984	2.0	4.7	R6	I	・コンクリートひびわれ	
常盤橋	トキワハシ	本郷3号線	1968	4.2	8.0	R6	II	・床版鉄筋露出	
久喜沢2号橋	キキサワ2コウキョウ	久喜沢1号線	1978	16.5	6.8	R6	II	・支承アンカーボルトの欠損 ・橋台ひびわれ	
河原町橋	カワラマチハシ	桧山母体線	1973	15.2	6.8	R6	II	・鋼部材の腐食	
中母体橋	ナカモタイハシ	桧山母体線	1972	18.4	6.3	R6	I	・鋼部材の腐食	
浅内堤下第1橋	アサナイツツミシタダイ1キョウ	中浅内線	1984	3.0	6.3	R6	I		
浅内堤下第2橋	アサナイツツミシタダイ2キョウ	浅内堤下1号線	1984	3.0	3.3	R6	I		

令和6年度 定期点検結果

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
石丁こ道橋	コクチョウコドウキョウ	石丁線	1985	45.8	6.6	R6	Ⅱ	・主桁ひびわれ	自専道跨道
寒川こ道橋	サムカワコドウキョウ	寒川2号線	2002	45.4	6.8	R6	Ⅱ	・床版ひびわれ	自専道跨道
富根羽立橋	トミネハダチハシ	富根本線	1950	5.7	6.1	R6	I	・コンクリートひびわれ	
高岩橋	タカイハシ	荷上場藤里線	1970	170.1	5.8	R6	I	・鋼部材の腐食 ・コンクリートひびわれ	
薄井橋	ウスイハシ	ニツ井停車場線	1950	6.5	6.3	R6	I		
坊中橋	ボウチュウハシ	仁鮎麻生線	1980	24.5	8.2	R6	Ⅱ	・鋼部材の腐食	
小繫2号橋	コツナギ2ゴウキョウ	小繫線	1965	10.7	7.1	R6	Ⅱ	・コンクリートひびわれ	
三千苅橋	サンゼンガリハシ	ニツ井竹原線	1979	5.4	7.1	R6	I	・橋台ひびわれ	
荷上場1号橋	ニアゲハシ1ゴウキョウ	荷上場線	1950	10.0	6.6	R6	Ⅱ	・主桁ひびわれ ・防護柵劣化	
前田橋	マエダハシ	小繫前田線	1965	5.2	3.0	R6	I	・床版鉄筋露出 ・橋台ひびわれ	
外面橋	ソトオモテハシ	外面線	1979	7.0	5.0	R6	I	・床版ひびわれ	
外面2号橋	ソトオモテ2ゴウキョウ	外面線	1982	7.0	5.0	R6	I	・床版漏水	
駒形3号橋	コマカ3ゴウキョウ	駒形線	1968	7.4	6.6	R6	I	・床版ひびわれ	
切石下橋	キライシタハシ	切石山根線	1967	4.9	5.9	R6	I	・床版剥離	
七折橋	ナナオリハシ	仁鮎切石線	1982	82.1	4.2	R6	I	・床版ひびわれ	
七折2号橋	ナナオリ2ゴウキョウ	仁鮎切石線	1967	5	3.3	R6	I	・橋台裏込め流出 ・下部工漏水	

判定区分 I	33 橋	判定区分 II	11 橋
判定区分 III	0 橋	判定区分 IV	0 橋
		総点検数	44 橋