

令和6年度 定期点検結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
大内田橋	オウチダバシ	赤沼1号線	1997	19.0	11.0	R6	I	・橋台ひびわれ	
新田第1橋	シンデンダイ1キョウ	鍼淵下中沢線	1972	3.0	8.0	R6	I	・コンクリート剥離	
館下橋	テンシタバシ	大柄線	1991	24.9	8.2	R6	I	・主桁点さび	
檜山橋	ヒヤマバシ	羽州街道桧山線	1966	20.0	7.7	R6	I	・床版ひびわれ ・橋台ひびわれ	
竹生第2橋	チクウダイ2キョウ	竹生鳥形線	1991	35.9	6.2	R6	I	・主桁鉄筋露出 ・橋脚ひびわれ	
上母体橋	カモタイバシ	上母体線	1995	20.5	6.2	R6	I	・床版遊離石灰	
中川原1号橋	ナカガワラ1コウキョウ	明治町中川原1号線	2003	24.5	6.2	R6	I		
中川原3号橋	ナカガワラ3コウキョウ	明治町中川原2号線	2010	18.7	9.4	R6	I		
中川原橋	ナカガワラバシ	畠町中川原線	2011	37.0	12.3	R6	I	・鋼部材の腐食	
仁井田第3橋	ニイタダイ3キョウ	仁井田下中沢線	1999	15.0	2.9	R6	I		
鍼淵第2橋	カイラケフチダイ2キョウ	鍼淵扇田線	1952	3.0	8.1	R6	I	・コンクリートひびわれ	
下扇田橋	シモオウキダバシ	扇田1号線	1981	38.6	3.2	R6	I	・床版ひびわれ	
四ツ屋橋	ヨツヤバシ	樋口四ツ屋線	2002	373.8	8.2	R6	I	・床版遊離石灰	
上扇田橋	カミオウキダバシ	樋口四ツ屋線	1999	36.8	9.0	R6	I	・床版遊離石灰	
戸川橋	トガワバシ	藤山塞ノ神線	1966	5.5	7.2	R6	I	・橋台すりきれ	
鳥形橋	トリガタバシ	鳥形小土線	1997	35.8	5.2	R6	I	・床版遊離石灰	
栗山橋	クリヤマバシ	栗山鳥形線	1994	36.7	5.2	R6	II	・横桁ひびわれ、うき	
比八田橋	ヒハタバシ	比八田線	2002	37.4	5.2	R6	I		
外割田2号橋	トワリダ2ゴウキョウ	長崎外割田線	1972	43.3	4.3	R6	II	・床版漏水 ・支承劣化、アンカーボルト変形	
魔面橋	マオモテバシ	天内魔面線	1972	48.2	4.8	R6	II	・鋼部材の腐食	
天内富田第1橋	アマナイミツダイ1キョウ	天内富田線	1981	3	5.8	R6	I	・コンクリートひびわれ	
四日市橋	ヨッカイチバシ	四日市轟線	1984	2.0	4.7	R6	I	・コンクリートひびわれ	
常盤橋	トキワバシ	本郷3号線	1968	4.2	8.0	R6	II	・床版鉄筋露出	
久喜沢2号橋	クキサワ2ゴウキョウ	久喜沢1号線	1978	16.5	6.8	R6	II	・支承アンカーボルトの欠損 ・橋台ひびわれ	
河原町橋	カワラマチバシ	桧山母体線	1973	15.2	6.8	R6	II	・鋼部材の腐食	
中母体橋	ナカモタイバシ	桧山母体線	1972	18.4	6.3	R6	I	・鋼部材の腐食	
浅内堤下第1橋	アサナイツツミシタダイ1キョウ	中浅内線	1984	3.0	6.3	R6	I		
浅内堤下第2橋	アサナイツツミシタダイ2キョウ	浅内堤下1号線	1984	3.0	3.3	R6	I		

令和6年度 定期点検結果

道路橋名	フリカチ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
石丁二道橋	コクチウコトウキョウ	石丁線	1985	45.8	6.6	R6	Ⅱ	・主桁ひびわれ	自専道跨道
寒川二道橋	サムカワコトウキョウ	寒川2号線	2002	45.4	6.8	R6	Ⅱ	・床版ひびわれ	自専道跨道
富根羽立橋	トミネハダチハン	富根本線	1950	5.7	6.1	R6	Ⅰ	・コンクリートひびわれ	
高岩橋	タカイワシ	荷上場藤里線	1970	170.1	5.8	R6	Ⅰ	・鋼部材の腐食 ・コンクリートひびわれ	
薄井橋	ウスイハン	ニツ井停車場線	1950	6.5	6.3	R6	Ⅰ		
坊中橋	ホウチュウハン	仁鮎麻生線	1980	24.5	8.2	R6	Ⅱ	・鋼部材の腐食	
小繫2号橋	コナキ2コウキョウ	小繫線	1965	10.7	7.1	R6	Ⅱ	・コンクリートひびわれ	
三千苺橋	サンセンガリハン	ニツ井竹原線	1979	5.4	7.1	R6	Ⅰ	・橋台ひびわれ	
荷上場1号橋	ニアゲバ1コウキョウ	荷上場線	1950	10.0	6.6	R6	Ⅱ	・主桁ひびわれ ・防護柵劣化	
前田橋	マエダハン	小繫前田線	1965	5.2	3.0	R6	Ⅰ	・床版鉄筋露出 ・橋台ひびわれ	
外面橋	ソトオモテハン	外面線	1979	7.0	5.0	R6	Ⅰ	・床版ひびわれ	
外面2号橋	ソトオモテ2コウキョウ	外面線	1982	7.0	5.0	R6	Ⅰ	・床版漏水	
駒形3号橋	コマガタ3コウキョウ	駒形線	1968	7.4	6.6	R6	Ⅰ	・床版ひびわれ	
切石下橋	キイシシタハン	切石山根線	1967	4.9	5.9	R6	Ⅰ	・床版剥離	
七折橋	ナナオリハン	仁鮎切石線	1982	82.1	4.2	R6	Ⅰ	・床版ひびわれ	
七折2号橋	ナナオリ2コウキョウ	仁鮎切石線	1967	5	3.3	R6	Ⅰ	・橋台裏込め流出 ・下部工漏水	

判定区分 Ⅰ 33 橋 判定区分 Ⅱ 11 橋

判定区分 Ⅲ 0 橋 判定区分 Ⅳ 0 橋 総点検数 44 橋

令和7年度 定期点検結果

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
鶴形二道橋	ツルガタドウキョウ	大台野線	2004	48.5	6.0	R7	I	・床版ひびわれ	
田床内二道橋	タドコナイドウキョウ	田床内2号線	2004	74.0	5.0	R7	II	・床版ひびわれ	
藤木台跨線橋	フジキダイコセンキョウ	小野沢3号線	2001	22.0	5.2	R7	II	・主桁ひびわれ	
竹生第3橋	タケナゲダイ3キョウ	天神前2号線	1989	43.5	12.0	R7	II	・橋脚ひびわれ	
飛根1号橋	トビネ1ゴウキョウ	富根本線	1971	7.5	6.8	R7	II	・橋台洗堀	
太田面橋	オオタオモテバシ	ニツ井停車場線	1950	3.9	8.5	R7	I	・床版剥離	
桜台橋	サクラダイバシ	ニツ井停車場線	1950	2.3	5.7	R7	II	・床版鉄筋露出	
海道上橋	カイドウエバシ	ニツ井停車場線	1950	2.8	6.1	R7	I	・床版鉄筋露出	
小繫沢橋	コツナギサワバシ	小繫線	1965	2.4	6.7	R7	III	・橋台コンクリート剥離	
下田平ゆめ大橋	ゲタラユメオオハシ	麻生下田平線	2001	330.3	12.0	R7	II	・主桁ひびわれ	
竹原橋	タケワラバシ	ニツ井竹原線	1979	3.6	5.5	R7	I	・床版ひびわれ	
岩谷橋	イワヤバシ	駒形矢崎線	1985	8.1	6.2	R7	II	・床版遊離石灰	
薄井上1号橋	ウスイカミ1ゴウキョウ	上台薄井線	1996	2.0	8.4	R7	I	・遊離石灰	
荷上場2号橋	ニアゲバ2ゴウキョウ	荷上場線	1970	2.2	9.4	R7	I	・橋台コンクリート剥離	
鳥沢橋	トリサワバシ	中村釜屋線	1969	18.5	4.8	R7	I		
上野橋	ウエノバシ	高校グラウンド線	1967	3.7	4.4	R7	I		
上山崎1号橋	オヤマザキ1ゴウキョウ	上山崎線	1980	8.0	4.8	R7	II	・床版遊離石灰	
上山崎2号橋	オヤマザキ2ゴウキョウ	上山崎線	1982	2.9	5.1	R7	I	・漏水	
上山崎3号橋	オヤマザキ3ゴウキョウ	上山崎線	1985	9.0	4.8	R7	II	・床版遊離石灰	
高丘橋	タカオカバシ	高丘住宅線	1975	3.0	6.2	R7	I	・床版コンクリート剥離	
鍋良子橋	ナベラコバシ	荷上場寺通り線	1975	4.0	5.4	R7	II	・主桁鉄筋露出	
鍋良子1号橋	ナベラコ1ゴウキョウ	荷上場軌道線	1988	4.1	6.0	R7	I	・主桁漏水	
下中島橋	シモナカジマバシ	中島線	1976	4.0	4.6	R7	I	・橋台ひびわれ	
町館橋	マチタテバシ	町館支線	1978	2.0	6.2	R7	II	・床版鉄筋露出	
高岩1号橋	タカイワ1ゴウキョウ	高岩線	2018	4.0	4.5	R7	I		
泥ノ木橋	ドロノキバシ	泥ノ木線	1978	23.0	5.2	R7	II	・橋台遊離石灰	
岩坂上橋	イワサカミバシ	岩坂塚ノ岱線	1980	23.0	5.2	R7	II	・主桁等鋼材部腐食	
黒瀬橋	クロセバシ	塚ノ岱黒瀬線	1981	22.0	5.2	R7	II	・鋼材部防食機能の劣化	

令和7年度 定期点検結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
春吉橋	ハルヨシバシ	四十八滝線	1977	18.5	4.8	R7	Ⅱ	・主桁等鋼材部腐食	
大沢橋	オオサワバシ	二ツ井竹原線	1979	4.2	7.5	R7	Ⅰ	・床版ひびわれ	
駒形橋	コマカタバシ	駒形線	1970	9.4	5.2	R7	Ⅱ	・床版遊離石灰	
駒形2号橋	コマカタ2コウキョウ	駒形線	1994	6.8	5.7	R7	Ⅰ	・橋台ひびわれ	
駒形5号橋	コマカタ5コウキョウ	駒形線	1981	6.5	6.5	R7	Ⅰ	・床版漏水	
駒形6号橋	コマカタ6コウキョウ	駒形線	2024	3.8	7.8	R7	Ⅱ	・側壁遊離石灰	
昭和橋	ショウワバシ	駒形昭和戦	1980	8.0	3.8	R7	Ⅱ	・橋台漏水	
町後橋	マチウシロバシ	駅前羽立線	1983	2.8	8.0	R7	Ⅰ	・遊離石灰	
切石中橋	キリシナカバシ	切石山根線	1960	2.4	3.6	R7	Ⅰ	・コンクリート剥離	
平成小掛橋	ヘイセイコカケバシ	小掛七折線	2001	24.8	6.2	R7	Ⅱ	・床版遊離石灰	
鍛冶沢橋	カジヤバシ	小掛神社線	1973	13.5	3.6	R7	Ⅰ	・床版遊離石灰	
山内中橋	サンナイチカバシ	小掛鍛冶沢線	2017	7.1	2.4	R7	Ⅰ		
山内上橋	サンナイカミバシ	小掛線	不明	8.0	3.5	R7	Ⅱ	・床版遊離石灰	
久沢1号橋	キウサワ1コウキョウ	久沢線	2000	15.0	6.2	R7	Ⅰ	・橋台ひびわれ	
久沢2号橋	キウサワ2コウキョウ	久沢線	1976	7.4	4.8	R7	Ⅰ		
鳥屋下1号橋	トリヤシタ1コウキョウ	田代鳥屋下線	1979	15.0	5.2	R7	Ⅰ	・橋台漏水	
釜谷橋	カマヤバシ	釜谷線	1974	14.0	3.6	R7	Ⅲ	・主桁断面欠損	
中村橋	ナカムラバシ	中村千本杉線	1981	10.6	5.2	R7	Ⅱ	・橋台遊離石灰	
屋敷岱橋	ヤシキダイバシ	高屋敷下線	1978	10.0	5.2	R7	Ⅰ	・橋台ひびわれ	
山内下橋	サンナインタバシ	小掛下モ田表線	1973	19.6	3.0	R7	Ⅱ	・主桁腐食	
鬼っこ橋	オニッコバシ	鬼神小掛連絡線	2004	37.3	6.2	R7	Ⅱ	・床版遊離石灰	

判定区分 Ⅰ 24 橋 判定区分 Ⅱ 23 橋

判定区分 Ⅲ 2 橋 判定区分 Ⅳ 0 橋 総点検数 49 橋